D. INTERIOR DEL RECINTO AMURALLADO
INTERVENCIONES



4. INTERVENCIÓN INTERIOR RECINTO AMURALLADO

- **IRC1** REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN CASA LABOR - CENTRO RECEPCIÓN, S/ PLANOS DE DETALLE
- **IRC2** LIMPIEZA Y DESESCOMBRO DE CAMINO
- **IRC3** DESMONTE Y ATALUZADO DE TIERRAS
- **IRC4** RESTAURACIÓN MURETE-VALLA DE MAMPOSTERÍA DE PIZARRA EN SECO
- **IRC5** ÁREA PARA ACOPIO Y RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS, REHABILITACIÓN PATIO RECEPCIÓN
- **IRC6** ADECUACIÓN CAMINO TERRIZO EXISTENTE PERIMETRAL. REAFIRMADO
- **IRC7** INTINERARIO ACCESIBLE HASTA TORRE HOMENAJE

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE