



Cercas

485

**RECINTO AMURALLADO**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
|                 | RESTOS CONFORMACIÓN DE MURALLA |
|                 | TRAMO DE MURALLA DESAPARECIDA  |
| 1, 2, 3, 4,     | NUMERACIÓN DE LIENZOS          |
| I, II, III, IV, | NUMERACIÓN DE TORRES           |

**1. INTERVENCIÓN EN LIENZOS Y TORRES DEL RECINTO AMURALLADO**

|  |  |
|--|--|
|  | RC1 LIENZO 1 Y 2. CONSOLIDACIÓN INFERIOR DE LOS RESTOS LIENZO MURARIO  |
|  | RC2 LIENZO 3. RECONSTRUCCIÓN PUNTUAL PERDIDA HOJA EXTERIOR   |
|  | RC3 LIENZO 4. RECONSTRUCCIÓN DE SOVAQUEOS DE LIENZO  |
|  | RC4 TORRE 3. CONSOLIDACIÓN DE RESTOS   |
|  | RC5 LIENZO 5, 6, 7 Y 8. CONSOLIDACIÓN DE BORDE SUPERIOR, ROTURAS EXTREMOS DE LIENZOS   |
|  | RC6 LIENZO 9. CONSOLIDACIÓN DE LOS BORDES EN LOS EXTREMOS CON LA TORRE VI Y CON LA TORRE VII. CONSOLIDACIÓN DE FRACTURA CENTRAL  |
|  | RC7 TORRE VIII. CONSOLIDACION DE ESQUINA SUR Y RELLENO SUPERIOR  |
|  | RC8 LIENZO 10. RECONSTRUCCIÓN PERDIDAS HOJA EXTERIOR   |
|  | RC9 TORRE XII. REPOSICIÓN PUNTUAL DE LA CANTERÍA DE GRANITO. REPOSICIÓN DEL MORTERO CAL EN JUNTAS. LIMPIEZA DE RELLENOS SUPERIORES, ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN. PROTECCIÓN DE REMATE MUROS.                     |
|  | RC10 LIENZO 15 Y 16. RECONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS DE MAMPOSTERÍA  |
|  | RC11 TORRE XVI. RESTAURACIÓN DE LA BASE Y ESQUINAS. REPOSICIÓN DEL MORTERO CAL EN JUNTAS. LIMPIEZA DE RELLENOS SUPERIORES. CONSOLIDACIÓN DE LIENZOS. PROTECCIÓN DE REMATES O ZONA SUPERIOR DE LIENZOS Y TORRE. |
|  | RC12 LIENZO 19. RECONSTRUCCIÓN PERDIDA HOJA EXTERIOR   |
|  | RC13 TORRE XVII. CONSOLIDACIÓN BORDE FRACTURADO DE HOJA EXTERIOR   |
|  | RC14 ADECUACIÓN CAMINOS ACCESO OBRAS MAQUINARIA RECINTO  |

  

**4. INTERVENCIÓN INTERIOR RECINTO AMURALLADO**

|  |  |
|--|--|
|  | IRC1 REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN CASA LABOR - CENTRO RECEPCIÓN. S/ PLANOS DE DETALLE |
|  | IRC2 LIMPIEZA Y DESESCOMBO DE CAMINO   |
|  | IRC3 DESMONTE Y ATALUZADO DE TIERRAS   |
|  | IRC4 RESTAURACIÓN MURETE-VALLA DE MAMPOSTERÍA DE PIZARRA EN SECO                       |
|  | IRC5 ÁREA PARA ACOPIO Y RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS. REHABILITACIÓN PATIO RECEPCIÓN      |
|  | IRC6 ADECUACIÓN CAMINO TERRIZO EXISTENTE PERIMETRAL. REAFIRMADO                        |
|  | IRC7 INTINERARIO ACCESIBLE HASTA TORRE HOMENAJE  |

**PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CONSOLIDACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL RECINTO AMURALLADO Y CASTILLO DE BELALCÁZAR (CÓRDOBA)**

PLANO Nº **C-01** PLANOS DE INTERVENCIÓN  
**RECINTO AMURALLADO. PLANTA GENERAL**  
 IDENTIFICACIÓN INTERVENCIÓNES RC, IRC

ESCALA 1/500  
 FECHA 06\_2011 / 02\_2012

PEDRO PEÑA AMARO / ARQUITECTO